



Утверждаю
Директор МОБУ СШ № 2
Акимова Т.Л.

АКТ

№ 4 от 28 августа 2023 г.

Осмotra и проверки изделия детской игровой и спортивной площадки

Владелец: муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение

«Средняя школа № 2 имени Д. В. Крылова»

Адрес установки: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям ул. Калинина д.4

Характеристика поверхности игровой площадки:

Общая площадь игровой и спортивной площадок не менее 400 кв. м. Вся территория игровой и спортивной площадок имеет травяное покрытие с песчаной подушкой. Регулярно проводится подсыпка покрытия площадок песком.

Комиссией в составе:

Морозов А.Ю. – зам. директора по безопасности – председатель комиссии

Петров А.С. – зам. директора по АХР – член комиссии

Клюев В.В. –учитель физической культуры – член комиссии

Хрипкова И.А. – учитель физической культуры – член комиссии

Составила настоящий акт о том, что 28.08.2023 года проведена проверка детской игровой, спортивной площадок на территории МОБУ СШ № 2

В ходе проверки проведено испытание под нагрузкой, функциональный и визуальный осмотр следующего оборудования:





Перечень изделий

№	Наименование изделия	Результат осмотра	Выявлен ный дефект	Принят ые меры	Приме- чание
1	Спортивная серия СК 115	Посторонних предметов, острых элементов, выступов и травмирующих включений не обнаружено. Наличие гниения деревянных элементов и коррозии металлических частей не выявлено. Все спортивное и игровое оборудование имеет надежные крепежи, гимнастические снаряды не имеют в узлах и			Регулярно проводится очистка игрового и спортивного оборудования от снега, листьев, ветвей деревьев, мусора.
2	Бум переправа ИО 116				
3	Эллиптический СТ 010				
4	Шаговый СТ005				
5	Маятник СТ004				
6	Бум ИО 707				
7	Лабиринт стальной СО 901				
8	Качалка – балансир большой ИО 116				
9	Карусель				

10	Жим от груди СТ006	сочленениях люфтов, детали крепления (гайки и винты) надежно завинчены. Игровое и спортивное оборудование исправно.			
11	ГТО 35(89)				
12	ГТО 13(89)				
13	Ворота мини- футбольные СО 602				

Проведенный осмотр, и проверка работоспособности детского игрового изделия подтверждают его комплектность, соответствие эксплуатационной документации производителя и возможность безопасной эксплуатации.

Ответственный исполнитель:

 Морозов А.Ю.
 Петров А.С.
 Клюев В.В.
 Хрипкова И.А.

Визуальный и функциональный осмотры

В процессе визуального и функционального осмотров определяют:

1. Чистоту и внешний вид поверхности игровой площадки и изделия
2. Соблюдение расстояний от частей изделия до поверхности игровой площадки
3. Наличие выступающих частей фундаментов
4. Наличие дефектов /неисправностей элементов изделия
5. Отсутствие деталей изделия
6. Чрезмерный износ подвижных частей изделия
7. Структурную целостность изделия